

Hedensted Spildevand A/S
Ørumvej 48
8721 Daugård
Att.: spvand@hspv.dk

Rapportnr.: AR-21-CA-21003226-01
Batchnr.: EUDKVE-21003226
Kundenr.: CA0002161
Modt. dato: 12.01.2021

Analyserapport

Prøvested: Korning Renseanlæg - / 16130043
Prøvetype: Spildevand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 11.01.2021 kl. 07:00 til 12.01.2021 kl. 07:00
Analyseperiode: 12.01.2021 - 27.01.2021

Lab prøvenr:	835-2020-	835-2020-	Enheder	Kravværdier		DL	Metode	Urel (%)
	80883257	80883258		Min.	Max.			
Prøve ID:								
Prøvemærke:	Indløb	Udløb						
pH	7.9	7.8	pH			2	DS/EN ISO 10523	
Temperatur ved pH-måling	18	18	°C				DS/EN ISO 10523	
Suspenderede stoffer		9.2	mg/l			0.5	DS/EN 872:2005	15
Uorganiske forbindelser								
Ammoniak+ammonium-N, filtreret		0.76	mg/l			0.005	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	15
Total Nitrogen	30	7.2	mg/l			0.05	DS EN ISO 11905-1:1998, SM 22. udg. 4500-NO3 (H)	15
Total Phosphor	4.3	0.39	mg/l			0.01	DS/EN ISO 6878:2004 del 7 + ISO 15923-1:2013	15
Organiske samleparametre								
BI5 (uden ATU)	94		mg/l			0.5	DS/EN 1899-1 mod.	20
BI5 (med ATU)		5.1	mg/l			0.5	REFLAB metode 2	15
COD, kemisk iltforbrug	260	27	mg/l			5	ISO 15705	15
Oplysninger fra rekvirent								
Prøvetagningsmetode	Mgd.prop.	Mgd.prop.					*	
Prøvetagningsudstyr	Eget	Eget					*	
Vandtemperatur (start)	5	5	°C				*	
Vandtemperatur (slut)	6	6	°C				*	
pH v. start	7.1	7.4	pH				*	
pH v. slut	7.1	7.3	pH				*	
Vandmængde, Q max, 60 min	33.00	33.00	m ³ /time				*	
Anlægs måler	135	135	m ³ /døgn				*	

Kopi til:

Hedensted Kommune , spildevand@hedensted.dk, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted
 Miljøstyrelsen Østjylland , nst_kjy_renseanlaeganalyse, Vasevej 7, 8920 Randers NV

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

°): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Hedensted Spildevand A/S
Ørumvej 48
8721 Daugård
Att.: spvand@hspv.dkRapportnr.: AR-21-CA-21003226-01
Batchnr.: EUDKVE-21003226
Kundenr.: CA0002161
Modt. dato: 12.01.2021

Analyserapport

Prøvested: Korning Renseanlæg - / 16130043
Prøvetype: Spildevand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 11.01.2021 kl. 07:00 til 12.01.2021 kl. 07:00
Analyseperiode: 12.01.2021 - 27.01.2021

Lab prøvenr:	835-2020- 80883257	835-2020- 80883258	Enheder	Kravværdier		DL	Metode	Urel (%)
				Min.	Max.			
Prøve ID:								
Prøvemærke:	Indløb	Udløb						

27.01.2021

Kundecenter
Tlf: 72187272
wqm@eurofins.dkEurofins Miljø A/S
Kundecenter**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig