

Hedensted Spildevand A/S
Ørumvej 48
8721 Daugård
Att.: spvand@hspv.dk

Rapportnr.: AR-22-CA-22067832-01
Batchnr.: EUDKVE-22067832
Kundenr.: CA0002161
Modt. dato: 16.06.2022

Analyserapport

Prøvested: Tørring Renseanlæg - / 16270003
Prøvetype: Spildevand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 15.06.2022 kl. 07:00 til 16.06.2022 kl. 07:00
Analyseperiode: 16.06.2022 - 29.06.2022

Lab prøvenr:	835-2022-	835-2022-	Enheder	Kravværdier		DL	Metode	Urel (%)
	81110431	81110432		Min.	Max.			
Prøve ID:	Indløb	Udløb						
Prøvemærke:								
pH	7.6	8.0	pH			2	DS/EN ISO 10523:2012	
Temperatur ved pH-måling	21	21	°C				DS/EN ISO 10523:2012	
Suspenderede stoffer		6.7	mg/l			0.5	DS/EN 872:2005	15
Uorganiske forbindelser								
Ammoniak+ammonium-N, filtreret		0.34	mg/l			0.005	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	15
Total Nitrogen	24	2.3	mg/l			0.05	DS EN ISO 11905-1:1998, DS ISO 15923-1:2013	15
Total Phosphor	3.5	0.15	mg/l			0.01	DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 15923-1:2013	15
Organiske samleparametre								
BI5 (uden ATU)	160		mg/l			0.5	DS/EN 1899-1 mod..	20
BI5 (med ATU)		2.6	mg/l			0.5	REFLAB metode 2	15
COD, kemisk iltforbrug	480	26	mg/l			5	ISO 15705	15
Metaller								
Bly (Pb)		< 0.5	µg/l			0.5	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
Chrom (Cr)		4.7	µg/l			0.5	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
Kobber (Cu)		15	µg/l			0.5	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
Nikkel (Ni)		< 1	µg/l			1	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
Zink (Zn)		25	µg/l			5	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20

Oplysninger fra rekvirent

Prøvetagningsmetode	Mgd.prop.	Mgd.prop.		*
Prøvetagningsudstyr	Eget	Eget		*
Vandmængde	1252	960	m ³ /døgn	*
Vandtemperatur (start)	13.5	16.5	°C	*
Vandtemperatur (slut)	13.5	16.5	°C	*
pH v. start	7.3	7.4	pH	*
pH v. slut	7.3	7.4	pH	*
Vandmængde, Q max, 60 min	34.00	22.00	m ³ /time	*
Vandmængde, Q min, 60 min	64.00		m ³ /time	*

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Hedensted Spildevand A/S
 Ørumvej 48
 8721 Daugård
 Att.: spvand@hspv.dk

Rapportnr.: AR-22-CA-22067832-01
 Batchnr.: EUDKVE-22067832
 Kundenr.: CA0002161
 Modt. dato: 16.06.2022

Analyserapport

Prøvested: Tørring Renseanlæg - / 16270003
Prøvetype: Spildevand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 15.06.2022 kl. 07:00 til 16.06.2022 kl. 07:00
Analyseperiode: 16.06.2022 - 29.06.2022

Lab prøvenr:	835-2022- 81110431	835-2022- 81110432	Enheder	Kravværdier		DL	Metode	Urel (%)
				Min.	Max.			
Prøve ID:								
Prøvemærke:	Indløb	Udløb						
Nedbør	0	0	mm			*		
Nedbør, døgnet før prøvetagning	0.0	0.0	mm			*		

835-2022-81110431 Prøvekommentar:

Analysefristen for COD er ikke overholdt iflg. Kvalitetsbekendgørelsen.

Kopi til:

Hedensted Kommune, spildevand@hedensted.dk, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted
 Miljøstyrelsen Østjylland, nst_kjy_rensesanlaeganalyse, Vasevej 7, 8920 Randers NV

29.06.2022

Kundecenter
 Tlf: 72187272
 wqm@eurofins.dk


 Hanne Jensen
 Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

°): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig