

**Hedensted Spildevand A/S**  
**Ørumvej 48**  
**8721 Daugård**  
**Att.: spvand@hspv.dk**

**Rapportnr.:** AR-23-CA-23052016-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-23052016  
**Kundenr.:** CA0002161  
**Modt. dato:** 20.06.2023

## Analyserapport

**Prøvested:** Tørring Renseanlæg - / 16270003  
**Prøvetype:** Spildevand  
**Prøvetager:** Rekvirenten  
**Prøveudtagning:** 19.06.2023 kl. 07:00 til 20.06.2023 kl. 07:00  
**Analyseperiode:** 20.06.2023 - 30.06.2023

Lab prøvenr:	835-2022-	835-2022-	Enheder	Kravværdier		DL	Metode	Urel (%)
	81222390	81222391		Min.	Max.			
<b>Prøve ID:</b>								
<b>Prøvemærke:</b>	Indløb	Udløb						
pH	7.5	8.1	pH			2	DS/EN ISO 10523:2012	
Temperatur ved pH-måling	21	21	°C				DS/EN ISO 10523:2012	
Suspenderede stoffer		5.4	mg/l			0.5	DS/EN 872:2005	15
<b>Uorganiske forbindelser</b>								
Ammoniak+ammonium-N, filtreret		4.1	mg/l			0.005	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	15
Total Nitrogen	30	8.7	mg/l			0.05	DS EN ISO 11905-1:1998,ISO 15923-1:2013 mod.	15
Total Phosphor	4.2	0.22	mg/l			0.01	DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 15923-1:2013	15
<b>Organiske samleparametre</b>								
BI5 (uden ATU)	220		mg/l			0.5	DS/EN 1899-1 mod..	20
BI5 (med ATU)		3.4	mg/l			0.5	REFLAB metode 2	20
COD, kemisk iltforbrug	450	23	mg/l			5	ISO 15705	15
<b>Metaller</b>								
Bly (Pb)		< 0.5	µg/l			0.5	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
Chrom (Cr)		16	µg/l			0.5	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
Kobber (Cu)		13	µg/l			0.5	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
Nikkel (Ni)		1.1	µg/l			1	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
Zink (Zn)		17	µg/l			5	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20

### Oplysninger fra rekvirent

Prøvetagningsmetode	Mgd.prop.	Mgd.prop.		*
Prøvetagningsudstyr	Eget	Eget		*
Vandmængde	1284	969	m <sup>3</sup> /døgn	*
Vandtemperatur (start)	16	17.7	°C	*
Vandtemperatur (slut)	16	17.7	°C	*
pH v. start	7.3	7.5	pH	*
pH v. slut	7.3	7.5	pH	*
Vandmængde, Q max, 60 min	159.0	136.0	m <sup>3</sup> /time	*
Vandmængde, Q min, 60 min	29.00		m <sup>3</sup> /time	*

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
 >: større end  
 #: ingen parametre er påvist  
 DL: Detektionsgrænse

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
 i.p.: ikke påvist  
 i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Hedensted Spildevand A/S  
Ørumvej 48  
8721 Daugård  
Att.: spvand@hspv.dkRapportnr.: AR-23-CA-23052016-01  
Batchnr.: EUDKVE-23052016  
Kundenr.: CA0002161  
Modt. dato: 20.06.2023

## Analyserapport

**Prøvested:** Tørring Renseanlæg - / 16270003  
**Prøvetype:** Spildevand  
**Prøvetager:** Rekvirenten  
**Prøveudtagning:** 19.06.2023 kl. 07:00 til 20.06.2023 kl. 07:00  
**Analyseperiode:** 20.06.2023 - 30.06.2023


Lab prøvenr:	835-2022- 81222390	835-2022- 81222391	Enheder	Kravværdier		DL	Metode	Urel (%)
				Min.	Max.			
<b>Prøve ID:</b>								
<b>Prøvemærke:</b>	Indløb	Udløb						
Nedbør	1.5	1.5	mm			*		
Nedbør, døgnet før prøvetagning	1.5	1.5	mm			*		

**835-2022-81222391 Prøvekommentar:**

Resultatet for Ammoniak+ammonium-N filt. er verificeret ved reanalyse.

**Kopi til:**Hedensted Kommune, spildevand@hedensted.dk, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted  
Miljøstyrelsen Østjylland, nst\_kjy\_renseanlaeganalyse, Vasevej 7, 8920 Randers NV

30.06.2023

Kundecenter  
Tlf: 72187272  
wqm@eurofins.dk  
Hanne Jensen  
Kunderådgiver Kunderådgiver**Tegnforklaring:**

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig